



Fazemos as obras por 360°

INFORMAÇÕES SUMÁRIAS

RECOLHIDAS JUNTO DO CLIENTE

Data: 30 / 10 / 2017 Cliente: Filipe Almeida Pagina: 1 / 2

Prioridades do cliente : Preço ☐ Qualidade ☒ Prazo ☒ Limpeza ☐ Outras : _____

Orçamento esperado em : 3 / 11 / 2017 Para entrega de Orçamento ao cliente em : 23 / 11 / 2017

Obra: R. Filipe da Mata, 130, RC Esq.

Trabalhos a Executar:

Sondagens para descobrir a origem das infiltrações.

Sondagem para problemas de infiltrações resultante da canalização de água quente. (algum ponto desconectado).

Sondagem esta' poder, no quarto e existe presença de água na caixa de ar. - Possivelmente infiltra-se pelo logradouro, c/ alguma chuma, ou águas residuais de casa de banho.

A = 24,5 m², 2 quartos

M_L = notape'

→ Valor p/ sondagem.

| | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Empresas: | <u>JD</u> | <u>Correia</u> | <u>Area Civil</u> | |
| Assinatura: | <u>[assinatura]</u> | <u>[assinatura]</u> | <u>[assinatura]</u> | |

Estas informações sumárias são comunicadas a título puramente indicativo. Pertence-vos verificar a veracidade e a exaustividade das informações no local. O presente documento não poderá ser assimilado a uma encomenda e não tem nenhum valor contratual.